



Unione Sindacale di Base (Usb) – Articolazione provinciale di Livorno – Via Cestoni 5 – 57126
Livorno

Tel/Fax: 0586 899897 3406439781 – Mail: livorno@usb.it

Spettabile

Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Via Nomentana, 2 – 00161 Roma

Pec: ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it dq.tpl@pec.mit.gov.it

E.p.c

Regione Toscana

Prefettura di Livorno

Comune di Livorno.

Comando di Polizia Municipale Livorno

Ctt Nord Srl

OGGETTO: Esposto in merito alle irregolarità della viabilità TPL Via Grande – Livorno

Premesso che:

La normativa prevede che le corsie degli autobus debbano correre lungo il marciapiede, cioè nell'estremità destra della carreggiata. Il regolamento sulle "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" redatto dal Ministero dei Trasporti e valido per tutte le strade il cui sistema di viabilità è stato modificato successivamente al 2001 al Capitolo 3 all'Art 3.4.2 recita: "Le corsie riservate ai mezzi pubblici, o ad uso promiscuo con i mezzi privati, sono da ubicare vicino ai marciapiedi; sulle strade a più carreggiate esse vanno collocate sulle carreggiate laterali".

La viabilità relativa alla Via Grande di Livorno è stata modificata in violazione della sopracitata norma (allegato foto 1 e 2)

La corsia preferenziale per i mezzi pubblici, nello specifico da Piazza del Pamiglione a Piazza Repubblica, non è separata da cordoli o barriere fisiche (allegato foto 3) e corre al centro della carreggiata. In questo modo il conducente è costretto a manovre assolutamente pericolose ogni qual volta deve impegnare un'area di sosta (allegato foto 4) in quanto la segnaletica e la viabilità sono assolutamente irregolari.

Tanto premesso chiediamo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un sopralluogo per riscontrare quanto da noi segnalato ed un celere intervento per il ripristino della regolarità nel rispetto di leggi e normative.

Unione Sindacale di Base - Livorno. Via Cestoni n° 5 57127 Livorno




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4